## エービーシー商会における 管理型廃棄物として処理が必要な石綿(アスベスト)含有商品一覧

石綿含有建材の種類	廃棄処理	該 当 商 品 名				使用 部位	発売年	発売 中止年	取扱い・問合せ先	備考	追加·変更事項等履歴	
石綿含有吹付材 Level 1	管 理 型 廃 棄 物	1	廃番品			アスベスト含有率 24.4%	天井	1965	1966			
石綿含有吹付材 Level 1		2	廃番品			アスベスト含有率 17.5%	天井	1966	1971	化成品事業部 化成品・無機販売推進部 TEL: 03-3507-7176 FAX: 03-3507-7178 メール: info-05@abc-t.co.jp	日本建築仕上材工業会	2022/4/1 問合せ先の組織名を変更しました。 2022/9/27 石綿含有建材の種類を追記しました。
石綿含有吹付材 Level 1		3	廃番品	ミクラ	ライト (石綿含有吹付けバーミキュライト) ※1	アスベスト含有率 12.8%	天井	1971	1977			
石綿含有吹付材 Level 1		4	廃番品			アスベスト含有率 4.6%	天井	1977	1988			
石綿含有吹付材 Level 1	管 理 型 廃 棄 物	5	廃番品	ウォールコートM 折板用 (石綿含有吹付けバーミキュライト) ※2		アスベスト含有率 39.0%	天井	1971	1989			
				パラペットガード用PGボード						アルウィトラ・シーリング事業部	防水立上がり部 乾式保護工法工業会	2022/9/27
石綿含有成形板等 Level 3	管 理 型 廃 棄 物	6 7	廃 <b>番</b> 品		繊維混入セメントケイ酸カルシウム板		屋上	1993	2001	販売・技術支援部 TEL: 03-3507-7197 FAX: 03-3507-7137 メール: info-02@abc-t.co.jp	せんい強化セメント板協会	石綿含有建材の種類を追記しました。 2024/2/13 問合せ先組織名を変更しました。
石綿含有成形板等 Level 3					繊維混入パーライトセメント板		屋上	2001	2004		日本窯業外装材協会	
石綿含有成形板等 Level 3		8	廃番品	ABC⊐-	一ク(油性シーリング)		目地	1960	1980			
石綿含有成形板等 Level 3	管 理 型 廃 棄 物	9	廃番品	ABC⊐-	ABCコーキング(油性シーリング) ウォールコートG主材1,2(防水系複層仕上塗材)			1960	1980		日本シーリング材工業会	2022/4/1
石綿含有成形板等 Level 3		10	廃番品	ウォー				1974	1976			
石綿含有成形板等 Level 3		11	廃番品	ウォー	ルコートG主材1,2(防水系複層仕上塗材)		外壁	1976	1988	· 化成品事業部		問合せ先組織名を変更しました。
石綿含有成形板等 Level 3	管理型廃棄物	12	廃番品	ウォー	フォールコートクレーター主材(複層仕上塗材)		外壁	1973	1985	化成品・無機販売推進部 TEL: 03-3507-7176 FAX: 03-3507-7178 メール: info-05@abc-t.co.jp	日本建築仕上材工業会	2022/9/27 石綿含有建材の種類を追記しました。 2023/3/6 石綿含有仕上塗材だった項目を Level 3に含みました。
石綿含有成形板等 Level 3		13	廃番品	ウォー	ウォールコートアクリル主材(複層仕上塗材) ウォールコートエポキシ主材(複層仕上塗材)		外壁	1973	1999			
石綿含有成形板等 Level 3		14	廃番品	ウォー			外壁	1973	1999			
石綿含有成形板等 Level 3	20 SK 12	15	廃番品	ルーフベスト メタル工法			金属屋根	1984	1988		_	
-		16	廃番品	廃番品 カレドリア (パテ用添加剤)			添加剤	1975	1990		_	
石綿含有成形板等 Level 3	管 理 型 廃 棄 物	17	17 旧仕様 アームストロング製長尺塩ビシート				床	-	1984		_	
石綿含有成形板等 Level 3	管 理 型 廃 棄 物	18	18 旧仕様 アームストロング製ビニル床タイル				床	-	1982		_	
石綿含有成形板等 Level 3		19	廃番品	アームストロング製接着剤			床	-	1984		_	ļ
石綿含有成形板等 Level 3	管 理 型 廃 棄 物	20	廃番品	アーム	アームストロング用接着剤S-200A基材 アームストロング用接着剤S-200A硬化材			1980	1987	乾式材事業部 TEL:03-3507-7209 FAX:03-3507-7332	_	2022/4/1 問合せ先FAX番号を変更しました。 2022/9/27
石綿含有成形板等 Level 3		21	廃番品	アーム				1980	1987		_	
石綿含有成形板等 Level 3		22	廃番品	接着材	接着材SU-701		床	-	2001	メール:info-03@abc-t.co.jp	接着剤工業会	石綿含有建材の種類を追記しました。
石綿含有成形板等 Level 3		23	旧仕様	日仕様 接着材SU-705G			床	-	2003		接着剤工業会	-
石綿含有成形板等 Level 3	管 理 型	24	廃番品	インターパネル			壁	1983	1993		_	
石綿含有成形板等 Level 3	廃棄物	25	旧仕様	仕様 タンボア不燃ツキ板			壁	1991	1996		_	
石綿含有成形板等 Level 3	管 理 型	26	廃番品	番品 クリートボンドEXP-2W基剤			床	1980	1984	化成品事業部 化成品·無機販売推進部	_	2022/4/1 問合せ先組織名を変更しました。
石綿含有成形板等 Level 3	廃棄物	27	廃番品	f品 クリートボンドEXP-2W硬化剤			床	1980	1984	TEL:03-3507-7176 FAX:03-3507-7178 メール:info-05@abc-t.co.jp	_	2022/9/27 石綿含有建材の種類を追記しました。
非含有		28	廃番品 セラマガード <b>※3</b>			天井	1970	2005	アルウィトラ・シーリング事業部 販売・技術支援部	分析機関:㈱東京環境測定センター	2024/2/13	
非含有		29	廃番品	アーム	ストロング通気吸音板 ※3		天井	1970	1987	TEL:03-3507-7197 FAX:03-3507-7137 メール:info-02@abc-t.co.jp	分析機関:(㈱東京環境測定センター	問合せ先組織名を変更しました。 発売年と発売中止年を追記しました。

- ※1 ミクライトは1995年まで販売を継続しておりましたが、1988年以降の同製品には石綿(アスベスト)は含まれておりません。
- ※2 ウォールコートM折板用はウォールコートMとは異なる商品です。
- ※3 分析の結果、アスベストは含有されていないことが分かりました。
- ◇ 2018(平成30)年度より除去・封じ込め処理工法「AGRシステム」の取り扱いを終了いたしました。
- ◇ 石綿含有趣材を溶融処理・無害化処理をした場合は通常の産業廃棄物として処分可能です。詳しくは環境省HPより「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」をご確認ください。